

str. 1



Skład Dyspersja pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkami schnięcia.

Właściwości i zastosowanie Emalia służy do nakładania na podłoże metalowe wewnątrz i zewnątrz oraz malowania drewna. Farba ma doskonałą odporność na wpływ pogody, szybkie schnięcie i łatwą urabialność. Farba cechuje się bardzo dobrą rozlewnością podczas malowania, nie powoduje skórki pomarańczy. Wysoki połysk na pomalowanych elementach wyróżnia produkt.

- ◆ bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- ◆ uniwersalne zastosowanie
- ◆ bardzo szybkie schnięcie
- ◆ możliwość barwienia w systemie HOSTEMIX

Przykłady zastosowania Zewnętrzne i wewnętrzne tereny z umiarkowaną korozją (tereny przemysłowe, konstrukcje stalowe, kontenery, rury, warsztaty, pralnie, piwnice), metalowe i stalowe konstrukcje oraz hale, elementy metalowe, metalowe meble, drzwi, ościeżnice, ogrodzenia, boxpalety, armatury metalowe, wózki i obiekty przemysłowe, obudowy maszyn, maszyny rolnicze i górnicze.

Odcienie Według wzorników BAL, RAL, NCS, ČSN a także według indywidualnych wymagań klienta.

UWAGA Jeżeli produkt jest mieszany w mieszalniku w małych partiach to należy : przeprowadzić kontrolę zgodności ze wzornikami BAL, RAL, NCS, PANTONE. Podstawą reklamacji jest natrysk próbny na panelu kontrolnym przed zużyciem farby.

| | | |
|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| Właściwości fizyczne | Konsystencja | 90 - 120 s / DIN 4 Ford |
| | Zawartość nielotnych substancji | 58 ±2 % wag. wg. odcienia |
| | Zawartość nielotnych substancji | ≥ 50 % obj. |
| | Temperatura zapłonu | >25 °C |
| | Gęstość | 1000 - 1200 kg/m ³ |

| | | |
|-----------------|---|------------------------------|
| VOC, TOC | VOC: 0,41 – 0,47 kg/kg farby | TOC: 0,33 – 0,39 kg/kg farby |
| | Produkt przeznaczony jest do stosowania w obiektach lub w działaniach , które są regulowane na podstawie przepisów ustawy czeskiej nr. 201/2012Sb w sprawie ochrony powietrza i ogłoszenia nr. 415/2012 wraz z jej późniejszymi zmianami. | |

| | | |
|-----------------------------------|--|----------------------------|
| Właściwości suchej powłoki | Zdolność pokrycia (kolory jasnożółte i czerwone) | stopień 1 stopień 2 - 3 |
| | Połysk / kąt 60° | przynajmniej 80 |
| | Twardość kowadłem | min. 8 % po 24 h |

| | | |
|------------------|----------------------------|--------|
| Schnięcie | Temperatura podłoża | 23 °C |
| | Pyłosuchość | 60 min |
| | Przeschnięty | 48 h |
| | Grubość warstwy suchej DFT | 40 µm |

| | | | |
|------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------------------|
| Wydajność teoretyczna | Grubość mokrej warstwy WFT | 80 µm | 160 µm |
| | Grubość suchej warstwy DFT | 40 µm | 80 µm |
| | Wydajność teoretyczna | 12,5 m ² /l | 6,3 m ² /l |

Rozcieńczenie TELSOL SP1, TELSOL BR 5, S 6005, TELSOL UNI

Przygotowanie podłoża

Dla środowisk korozyjnych C2 i C3 podłoże musi być oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną do stopnia a 2 ½ wg EN ISO 8501-1 (spoiny i krawędzie należy poddać obróbce zgodnie z EN ISO 8501-3). Do środowisk korozyjnych C1 podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i pozostałości rdzy, mechanicznie oczyszczone do tego stopnia St 2 – St 3. Powierzchnie ocynkowane i aluminiowe należy zagruntować zgodnie z wymaganiami EN ISO 12944-4, čl. 12.1. a 12.2.

U wcześniej malowanych powierzchni należy pozbyć się starych powłok, oczyścić, i odtłuścić. Aby zapewnić zgodność nowej i starej farby zaleca się kontakt z producentem lub wykonać test porównawczy farby na powierzchni 1 m².

Warunki nanoszenia

Przed nałożeniem farba powinna być dobrze wymieszana za pomocą mieszadła mechanicznego, aby na dnie nie pozostał osad, w razie potrzeby rozcieńczyć i przefiltrować

Do powlekania / natryskiwania na zewnątrz wymagane są odpowiednie warunki pogodowe. Podczas deszczu, mgły, kondensacji wody, agresywnych gazów i silnego pyłu na wietrze, prace związane z powlekaniami muszą być zawieszane i można je wznowić po całkowitym wyschnięciu materiału powierzchni. Minimalna temperatura powietrza 10 ° C, temperatura powlekanego podłoża musi być 3 ° C wyższa od temperatury punktu rosy, temperatura i wilgotność względna powinna być mierzona w okolicach powlekanego podłoża. Temperatura podłoża musi być niższa niż 40 ° C. Względna wilgotność nie może przekraczać 75 proc. Niższe temperatury i wyższa wilgotność względna podczas aplikacji i utwardzania warstwy powłoki oraz zbyt gruba warstwa znacznie opóźniają suszenie i stwardnienie powłoki. Niedoskonale sucha powierzchnia może spowodować problemy z przyczepnością farby do podłoża lub przyczepności pomiędzy warstwami. Ponadto, może to negatywnie wpłynąć na ogólny wygląd powłoki.

Typowy system nanoszenia

- 1 do 2x farbą TELKYD P 100S lub TELKYD P110 tak, aby grubość suchej powłoki wynosiła co najmniej 40 - 80 µm. Optymalna grubość jednej warstwy wynosi 40 µm, suszenie jednej warstwy 24 godziny. Suszenie na metalowych przedmiotach można przyspieszyć poprzez podgrzanie do temperatury 80 °C;
2. szlifowanie powierzchni szpachlowanych papierem ściernym P-280 na sucho
3. 1 do 2x emalia TELKYD T 330, optymalna grubość jednej warstwy 35 – 40 µm, poszczególne warstwy można natryskiwać systemem „mokro na mokro”. Jeśli dodatkowa warstwa farby zostanie nałożona na już wysuszoną, ale nie całkowicie utwardzoną pierwszą warstwę, farba może „podnieść się” podczas suszenia. Okresu przemalowania bez tego zagrożenia nie można dokładnie określić, ponieważ zależy on od grubości powłoki, metody nakładania, metody rozcieńczania i lokalnych warunków klimatycznych.

Farba jest nakładana przez rozpylanie natryskiem krzyżowym lub w paskach równoległych w celu osiągnięcia warstwy jednolitej. Najpierw dostosować obszary problemowe (narożniki, krawędzie, spawy, wady powierzchniowe). Bardzo ważne jest, aby każda warstwa powłoki była nakładana równomiernie, na grubość podaną w specyfikacji konkretnego systemu powłokowego. Należy kontrolować zużycie farby i unikać nadmiernej grubości, aby zapobiec spływaniu, pękaniu i zatrzymywaniu rozpuszczalnika.

Zawsze używać materiału z jednej partii produkcyjnej do kompletnych obszarów, podczas malowania większych obszarów zalecamy homogenizowanie zawartości poszczególnych puszek poprzez ich mieszanie

Optymalna grubość systemu

Optymalna grubość i skład systemu powłokowego zależy od agresywności środowiska i oczekiwanej żywotności systemu powłokowego. Wybór jest regulowany zgodnie z normą EN ISO 12944-5:2018.

Metoda aplikacji

Sprzęt do natryskiwania pod wysokim ciśnieniem (max 5 % rozcieńczenia)
Sprzęt do natrysku pneumatycznego, konwencjonalnego (zalecana konsystencja 25 – 30 s / Ford DIN4; (do 15 % rozcieńczenia)
Pędzlem lub wałkiem (zalecana konsystencja 60-80 s / Ford DIN 4 ; do 5 % rozcieńczenia). Nakładanie pędzlem i wałkiem jest zalecane tylko w przypadku mniejszych obszarów lub napraw.

Dane aplikacji**Dane dotyczące natrysku pneumatycznego, konwencjonalnego**

Pistolet pneumatyczny

Dysza zgodnie z wymaganiami 1,4-1,7; ciśnienie powietrza 2,0 – 2,5 atm.

Dane do wysokociśnieniowego natrysku airless

| Dysza | Ciśnienie na dyszy | Kąt | Filtr pistolet |
|----------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|
| 0,009 inch (0,23 mm) | 10-15 Mpa (100 - 150 atm) | 20 – 60° | żółty 100/149 (mesh/μm); |
| AirMix | Ciśnienie powietrza 1,5-2,0 atm | | |
| 0,011 inch (0,28 mm) | 10 - 15 Mpa (100 -150 atm) | 20 – 60° | |
| Airless | | | |

Nie zaleca się stosowania swobodnie regulowanej dyszy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Postępuj ostrożnie. Przed użyciem przeczytaj kartę charakterystyki i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i przepisami bezpieczeństwa. Produkt zawiera rozpuszczalniki organiczne. Przestrzegaj podstawowych zasad higieny. Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania tego produktu. Unikaj kontaktu z oczami, skórą lub ubraniem. Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu, odzież ochronną. Zapewnić wydajną wentylację w miejscu pracy.

Opakowania

20 l (zabarwiony produkt)

Magazynowanie

Produkt zachowuje swoje właściwości przez 5 lat od daty produkcji, w oryginalnym nieotwartym opakowaniu. Przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od 5 do 25 ° C. Ciecz łatwopalna II. klasa zagrożenia.

Likwidacja opakowań i odpadów

Zużyte, właściwie opróżnione opakowanie należy zutylizować w punkcie zbiórki odpadów. Opakowania z pozostałościami produktu należy zutylizować w miejscu wyznaczonym przez gminę do usuwania odpadów niebezpiecznych lub przekazać osobie upoważnionej do postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Zobacz także kartę charakterystyki.

Dane te są dane orientacyjne, a ich dokładność jest uzależniona od właściwości różnych materiałów i nieprzewidzianych efektów podczas przetwarzania. Lakiernik odpowiedzialny jest za prawidłowe korzystanie z produktu zgodnie z instrukcją użytkownika i właściwym zastosowaniu systemu powłokowego, tzn. musi zawsze oceniać wszystkie wnioski i warunki przetwarzania, które mogłyby mieć wpływ na końcową jakość wykończenia powierzchni. Zalecamy zatem osobie aplikującej zawsze wykonać test na określone warunki i zastosowanej powierzchni. Powyższe dane są danymi, które wpływają na specyficzne warunki pracy, a zatem nie stanowią prawnej pretensji. Informacje poza zakresem karty katalogowej powinny być konsultowane z producentem. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych bez uprzedzenia